
# 设备型号 2701-374431;



# 操作说明手册

# 前言

首先感谢贵司这用我司的产品。我司是一家集研发,生产,营销服务于一体的专业智能设备集成商与制造商。成功设计制造了产品自动化开箱装箱封箱系统,产品自动包装扫描打印贴标系统,产品自动包膜热收缩智能包装系统,机器人自动包装应用系统等,主要服务于医药,食品,日用品,家居用品,化妆品,电气等行业,过硬的产品质量和专业的服务深受客户的好评/公司的营销与服务生态于交通发达的经济特区深圳福田华程北,生产基地地处全球制造之都-东莞,我们所做的一切都是为了服务好您/公司秉承以用户需求的核心,坚持"质量到位、服务一流"的经营理念,以为客户创造价值为已任。

迈特威智能设备 (深圳) 有限公司目前是全国最大最专业的后段包装自动化设备生产商, 主推产品; 纸箱自动开箱, 装箱, 封箱, 打包系统; 产品自动包膜系统设备, 产品自动扫描贴标系统, 产品自动化生产线, 产品自动化检测包装线, 产品可追溯数据包装线, 机器人自动化包装系统, 可按照客户的要求批量化定做设备, 欢迎您的咨询! 顺祝商祺

#### 设备简述,

自动纸盒成型机,采用气动控制,通过可调大小的模具将纸板自动折盖成型,纸瓣自动锁径纸板,使纸板成型不需要股带或热熔股粘合。最终将纸板折成纸盒形状,方便人工直接装产品,从而省去人工开盒,省去人工繁重重复的工作。设备操作简单,调节方便,稳定耐用。广泛应用于电器、玩具、食品、网销产品,服装、汽车用品等行业。

# 目录

1,	概述及适用领域	_ 4
2,	机器型号与技术参数	_4
3,	安装与调试	_5
4,	操作与调整	_6
5,	故障处理	_7
6,	维护与保养	_8
7,	保修期与权利	_9
8,	电气原理图	10

### 教告用户,

- 1,使用本机前务必熟读使用说明书
- 2,严格按照使用说明书中的要求进行调试与操作
- 3, 本机使用的电源为单相 220V, 50HZ
- 4,各电器接插件必须严格按号对接,否则会烧毁元器件严重时可能发生人身伤亡事故
- 5,供给本机的 220V 电源波动应在 220V 正负 10%以内,若电源波动过大时,用户必须另行加接 1000W 以上功率的稳压电源,否则机器工作将不正常,机器外壳应有效的接地以保证人身安全
- 6, 供送本机的气压源压力各供气量必须达到要求, 否则机器无法正常运行.

### 一, 概述及适用领域

本公司研发的自动折盒成型机具有全自动成型,扣叶定型的功能。本机纸箱适用范围广,纸盒大小调整方便,操作容易,简单。本机是将未成型的纸片自动折成型并扣好。无需任何耗材,节省人工成本,各耗材成本,提高效率。

# 二, 机器型号与技术参数

- 2.1 型号: MTW-ZH431
- 2.2 机器外型尺寸:长: 1940 宽: 1250, 高: 1945 (台机高度: 750) 机器重量: 500kg
- 2.3 适用纸盒尺寸: 1,209L\*184W\*59H


2,255L\*200W\*55H

#### 3.375L\*185W\*55H


- 2.4 折盒速度与参数:
- 2.4.1 折盒速度: 10-15 个/分钟
- 2.4.2 料仓存放量: 300 片 (按纸板厚度: 2MM)
- 2.4.3 电压功率:单相 220V 50HZ 1000W,
- 2.4.4 控制电压: DC24V
- 2.4.5 空气压力 0.6MPa
- 2.4.6 空气消耗电: 800L/min
- 2.5 纸盒要求:
- 2.5.1 纸盒外型尺寸要求:相同纸盒折盒尺寸误差范围:正负 0.2%
- 2.5.2 纸盒厚度: 单层瓦楞纸≥2mm
- 2.5.3 纸箱强度: 耐破强度: 1370KPa

## 三,安装与调试

- 3.1 开机前调整准备工作
- 3.1.1 单相 220V 电源接通,接地线必需可靠接地
- 3.1.2气源的接通,工厂设备气源(空压机)配管到现场后,使用压耐压范围内的软管与本机接通,旋转空气过滤器上方的调节盖,空气压力调节至
- 0.5-0.7MPa(请务必保持空气压力在此范围内)
- 3.2工作纸盒的调整
- 3.2.1 料仓的调整,如下图示中,选定一种纸盒尺寸,调整手轮 2,料槽宽度与纸盒尺寸尺相适应。





- 3.2.2 成型槽的调整。如上图示中调整 1 手轮,成型槽会自动变宽或变窄,
- 3.2.3,选择适合纸盒尺寸的压板
- 3.2.4,调整送料槽尺寸:如下图示,松开螺丝1,调整板2,使槽宽度尺寸与纸盒尺寸相适合。



送料槽

3.2.5 同步带的调整,如下图示,调整螺丝1即可。





# 四,操作与调整

- 4.1 设备开机工作流程: 先检查料仓是否存放有纸盒,纸盒尺寸是否相符。 开启电源开关。打开启动或暂停开关至启动,先选择手动开关,按手动顺序 开一箱,以保证自动各个工位调整到位。
- 4.2 机械自动运转操作:
- 4.2.1 开机,接通电源,电源指示灯亮。选择开关打至"自动"并按下"启动"即机器自动运行开始。
- 4.2.2 停机。按"停止"或"暂停"按钮停机,关闭电源开关。
- 4.2.3"急停"按扭在紧急情况下或出现故障的情况下使用。
- 4.3.5, 当满料光电检测到有开好的纸盒未取走时, 机器会自动停止工作, 当纸盒取走时, 机器会自动运行。

# 五故障处理

- 5.1 储料仓储料不足,或缺料,加料。或用于检测纸盒光电不亮,有料却未检测到,原因,光电开关已坏或位置不对,处理方法,更换或调整位置。
- 5.2 出料口有盒未取走,机器依然工作,检测满料光电已坏,处理方法,更换光电。
- 5.3 开机正常,却不工作。
- 5.3.1 检查气源是否打开,有无气源。处理方法,打开气源,重新开机。
- 5.3.2 出口位置无纸盒,而检测光电亮起,此处有异物挡住了光电开关,或开关前端有灰尘挡住,处理方法,清除异物灰尘。
- 5.3.3 取料气缸有工作,却取箱失败,处理方法,取料吸盘是否已坏,更换,真空发生器是否被异物堵住,清理真空发生器。

# 凸锥护与保养

贵公司选择本公司的自动折盒机是明智的选择。 为更好地为公司服务,以 最优良的状态为公司工作,请操作者务必坚持日保养和月保养,以延长设备 使用寿命,使用得心应手。

- 6.1 日保养,
- 6.1.1 空气源空压机按其机械保养办法进行保养。
- 6.1.2 检查各部件的螺栓是否松动,脱落磨损。
- 6.1.3 空气吸嘴的清理。每次作业结束各部件清扫
- 6.1.4 各运动部件及时加润滑油。

## 七保修期与权利

- 7.1本设备自出厂日期起,在正确操作和正常使用下,保修六个月,其后为有偿服力,终身维护。
- 7.2 如本手册中所述内容与贵司的设备不符,请以实物为准。
- 7.3 本公司拥有对本手册的最终解释权。
- 7.4本公司保留修改技术规则而不事先通知的权利
- 7.5本公司保留修改本手册的权利, 恕不另行通知。
- 7.6 未经本公司同,任何单位和个人不得对本手册进行复制,违者按照国家权益法追究法律责任。

# 八电气原理图